PROFIL _____ ^{DE} BAIGNADE

Mise à jour : Mai 2023

Plage de AN AOD VRAZ



CARACTÉRISTIQUES

Nom de la zone de baignade : An Aod Vraz Commune: Trédrez-Locquémeau

Département : **Côtes-d'Armor**

Population permanente de la commune : 1 480 habitants Population estivale de la commune : 3000 personnes Personne responsable : Maire de Trédrez-Locquémeau

Fréquentation : < 50 personnes/jour Dates de surveillance : pas de surveillance Autres activités : mouillage, port de pêche Localisation du point de suivi ARS

X = 216 736 m Y = 6 867 160 m

LOCALISATION DE LA ZONE DE BAIGNADE

ÉQUIPEMENTS

aux animaux

Surveillance





Poste de





Douches



Parking





Toilettes

N EN CAS

112

An Aod Vraz

D'URGENCE

APPELEZ LE





Poubelles

QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE

CLASSEMENT

Directive 2006/7/CE

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années

Année	2019	2020	2021	2022
Classement	Bon.	Suff.	Exc.	Bon.

Exc.: excellente / Bon.: bonne/ Suff.: suffisante / Insuf.: Insuffisante

qualité bonne

Si un risque sanitaire est constaté ou pressenti, une interdiction temporaire de baignade est prononcée par arrêté municipal. Des analyses sont réalisées avant réouverture.

Fermeture de la bajanade

Au cours des quatre dernières années, la baignade a été fermée 8 fois et a été concernée par 1 épisode de pollution.

Il n'y a pas de présence d'espèces phytoplanctoniques menaçant la santé ou la sécurité des baigneurs (suivi réalisé par IFREMER).


La plage peut être momentanément touchée par des proliférations d'algues.

Évolution de la aualité de l'eau

La qualité de l'eau de baignade reste fragile.

INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLES ET RISQUES ASSOCIÉS

Type de risque	Nombre	Conditions météorologiqes défavorables	Évaluation du risque relatif	Actions associées
Cours d'eau	1	Forte pluie	Fort	Actions 1,3 et 4
Réseaux d'eaux pluviales	20	Pluie	Fort	Actions 1 et 2
Install. d'assainissement non collectif non conformes avec rejet	22	Pluie	Moyen	Action 2
Postes de refoulement	5	Très forte pluie	Moyen	Action 3
Station d'épuration	1	Pluie	Moyen	Action 4







DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PLAGE



LÉGENDE

Point de prélévement pour analyse

Port de plaisance

Port de pêche

Camping

Réseau Eau Usée

Poste de refoulement des eaux usées

Exutoire pluvial

Ruisseau

PLAN D'ACTIONS

- 1) Enquête de rejet + contrôles de branchements Eaux Usées
- 2) Réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif non conformes
- 3) Sécurisation des postes de refoulement
- 4) Rénovation de la station d'épuration



Selon la Directive 2006/7/CE, le profil sera partiellement révisé en 2023

